



RÂPE À FROMAGE ÉLECTRIQUE

Méthodes de travail sécuritaires

- ▶ Lever le poussoir.
- ▶ Mettre des petits morceaux dans l'ouverture de l'appareil.
- ▶ Mettre un récipient sous le dévidoir.
- ▶ Refermer le poussoir.
- ▶ Mettre l'appareil en fonction.
- ▶ Ne jamais pousser le fromage avec les mains, toujours utiliser le poussoir.

PENDANT LE NETTOYAGE

- ▶ **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** la râpe avant de la démonter (se référer à la fiche de cadenassage, si disponible).
- ▶ Enlever les pièces mobiles.
- ▶ Nettoyer l'appareil avec un chiffon. Ne pas faire tremper la râpe.
- ▶ Faire tremper les pièces mobiles et les nettoyer.
- ▶ Remettre les pièces mobiles.



Faites de la restauration
une industrie sécuritaire
pour ses travailleurs!

Jules



IDENTIFICATION DES MOYENS DE PROTECTION

- 1 Un système d'arrêt automatique des pièces en mouvement (dispositif d'interverrouillage) doit s'enclencher lorsque le poussoir est levé. Ce dispositif permet de vous protéger contre le risque d'entraînement et d'amputation avec la râpe.
- 2 Un protecteur est installé à la sortie de la râpe, à la jonction de la partie fixe et mobile. Cette plaque permet de vous protéger contre les coupures.
 - ▶ La machine ne doit pas redémarrer en cas de réalimentation électrique.